UNIVERSIDAD DE GRANADA

Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
de Caminos, Canales y
Puertos

Mejoras en las infraestructuras de la ETSICCP

15/10/2024



Durante los meses de julio y agosto se han realizado una serie de trabajos de mantenimiento del edificio entre los que se encuentra la sustitución de placas de los lucernarios en núcleos de escalera.

Dichas placas estaban agrietadas por el paso del tiempo, lo que producía numerosas goteras durante los episodios de lluvia.

Se ha procedido a su sustitución por un material más moderno de mayor resistencia y transparecia con lo que se ha conseguido obtener mucha más luz natural en las escaleras.



Copyright© 2025 Universidad de Granada

Copyright© 2025 Universidad de Granada